

平成27年度 橋梁点検結果一覧

番号	橋梁名(ワカナ)		所在地	路線名	架設年次	橋長(m)	幅員(m)	判定区分
1	野田5号橋	ノダゴウハシ	岩崎	野田4号線	不明	3.50	3.30	I
2	野田4号橋	ノダヨシゴウハシ	岩崎	野田5号線	不明	3.80	1.40	I
3	寺下橋	テラシタハシ	朝来	共栄1号支線	不明	2.90	23.00	I
4	はまゆう3号橋	ハマユウサンゴウハシ	朝来	はまゆう団地2号線	不明	2.25	6.68	I
5	はまゆう2号橋	ハマユウニゴウハシ	朝来	大谷本線	不明	2.70	7.20	I
6	六部3号橋	ロクブサンゴウハシ	朝来	上村線	不明	2.20	6.85	I
7	六前2号橋	ロクマエニゴウハシ	朝来	上村線	不明	3.10	15.30	I
8	六部2号橋	ロクブニゴウハシ	朝来	上村支線	不明	2.50	8.45	I
9	塗屋1号橋	ヌリヤイチゴウハシ	朝来	岩崎大内谷線	不明	4.10	8.00	I
10	田尻橋	タジリハシ	岩崎	日産国道線	不明	2.60	5.00	I
11	中島橋	ナカシマハシ	岡	中島奥草線	不明	2.60	5.70	I
12	射矢ノ谷3号橋	イヤノタニサンゴウハシ	岡	射矢ノ谷線	不明	2.70	2.50	I
13	宮代橋	ミヤシロハシ	岡	宮代3号線	不明	3.30	6.40	I
14	篝谷1号橋	カガリタニイチゴウハシ	岡	篝谷線	不明	3.40	2.60	I
15	篝谷2号橋	カガリタニニゴウハシ	岡	篝谷支線	不明	2.50	2.00	I
16	篝谷3号橋	カガリタニサンゴウハシ	岡	篝谷支線	不明	2.70	3.50	II
17	王子谷2号橋	オウジタニニゴウハシ	岩田	王子谷線	不明	3.70	4.30	I
18	王子谷3号橋	オウジタニサンゴウハシ	岩田	王子谷線	不明	4.50	3.65	I
19	刃剣橋	ハツルギハシ	岩田	刃剣線	不明	2.40	9.50	I
20	尾崎1号橋	オサキイチゴウハシ	岩田	尾崎線	不明	2.40	7.50	I
21	篠原橋	シノハラハシ	生馬	篠原線	不明	9.20	4.25	III

判定区分表

区分	状態
I 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。